

图 4

10毫米的肋骨（见图4），肋骨以 $60^{\circ}$ 的螺旋焊上，这样以减少井壁之阻力。

（井壁阻力过大，对迴轉速度不利）。这样接头的直徑为 $D + 2 \times 10$ 毫米，D为原岩心管接头外径。为了加强肋骨的耐磨性，在肋骨上鑽孔，鑽上碎粒合金，以延长其使用寿命，

并保护岩心管不致磨损。

### 五、修复套管的方法

我队在管材供应紧张的情况下，又因套管车床坏了，影响套管（岩心管）的修复使生产受到影响。在党的领导下我队修配间全体同志发挥了敢想、敢干精神，开动了脑筋，想出了修复套管的新办法，又保证了正常生产。修复方法（见图5）如下：

- 利用普通車床車300—500毫米的短套管絲扣（車一端）。
- 将絲扣损坏的套管（岩心管）切去絲扣，校直，然后与加工好的短套管无絲扣端对直，（最好放在与套管同外径的木制槽内）进行焊接。
- 在焊接时应特别注意两者中心线一定要重合，

应先焊6—8个点，然后再将接缝焊死。

### 六、修复 螺杆接箍的方 法

#### 在螺杆接

箍缺少的情况下，我队修配间把磨损（絲扣无损）的废接箍加工修复，解决了接箍供应紧张的问题。修复方法如下：

1. 每个接箍按其已磨损面的宽度及接箍高的卡剪补料两块。

2. 补料为废岩心管、取粉管及其他废钢板。

3. 将补料根据部位不同分别用电焊和气焊，焊在接箍的磨损处即可。

接箍上下端的焊接应用气焊（因用电焊易烧坏絲扣）侧面可用电焊（见图6）。




图 5




图 6

（一、二、三、四为吳耀光写；五、六为白振清写）

## 用废鋼砂鑽头制造 取粉管接头的方法

福建第二地质队 周显沛

我队用废鋼砂鑽头制成的取粉管接头，經长期使用證明，輕便耐用。現將改制方法介紹如下：

- 先将废鋼砂鑽头用車床将絲扣和水口切去，所余长度应不小于140毫米，并加工其内径（如图1）。
- 把鐵成后并經過車削的圓柱芯子鑄入筒內，两端进行环焊（如图2）。
- 为使圓柱芯子与废鋼砂鑽头間連接牢固，可另加穿釘三个（如图3），使其成 $120^{\circ}$ 在鑽头上平均分布。
- 最后在車床上按照取粉管接头的尺寸要求，进行加工即成（如图4）。







图 1

图 2

图 3

图 4


## 修制U形钎头的簡易方法

广西地質局 余德耀

我局提出“大力推广新型钎头，消灭一字形钎头”的口号后，由于局调給各队的钎模不够使用，使推广新型钎头工作受到一定的影响。441队由于創造了一种用鋼钎与鋼钎冲击来修制U形钎头的簡易方法，解决了新型钎头的修制問題，现在已全面推广了U形钎头凿岩。其修制方法如下：

将需加工的鋼钎2（見图）加热到钢制温度（約 $1000^{\circ}\text{C}$ 左右）后，把鋼钎修成一字形钎的形状，然后再加热到 $900^{\circ}\text{C}$ ，放于直立的一字形鋼钎3上对准，使用鋼錘1 锤打鋼钎2，直到所需的U形钎头规格即成。

图中4是两根十字相交的基座木，基底应埋于土中。



\* \* \*