射孔技术在水井成井事故处理中的应用

武 环, 马秀春

(黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 黑龙江 齐齐哈尔 161006)

摘 要:齐齐哈尔市泰来县境内一口水井填砾至126 m 时发生了孔内坍塌事故,通过射孔的方法进行处理,挤入水泥,达到封堵、封有害含水层的目的。

关键词 水井 洪壁坍塌 射孔技术

中图分类号 :TU991.12 文献标识码 :B 文章编号 :1672 - 7428(2005)03 - 0052 - 02

止水是水井施工中的重要工序,目前,经常利用 粘土、半干的水泥球等材料封堵有害含水层,但施工 中经常遇到止水不良或无法止水等异常情况,遇此 事故常常导致水井不能正常使用甚至报废。2003 年我院采用一种新工艺对该类事故井进行处理,取 得了理想的效果。现以一口井为例进行介绍,供同 行们参考。

1 水井的设计与施工情况

2003年11月,黑龙江省齐齐哈尔市某井队在 齐齐哈尔市泰来县境内施工一口水井,该井设计井 深250 m,井径500 mm,井管直径300 mm,水量80 t/h。采用XY-5型钻机施工。

该井成井填砾采用顶水填砾的方法,因填砾泥浆密度过低,填砾至 126 m 时发生了孔内坍塌事故,坍塌井段达 40 m ,因 120 m 以浅有几层有害含水层需有效封堵,由于垮塌,止水工作无法进行。

2 原施工井队的处理方法

2.1 第一方案: 小径钻孔 捞取砾料

这种方法最终可将砾料、坍塌物全部取出。但是 ,工作量较大 ,且随着捞取工作的进行 ,井壁进一步失稳 ,有可能造成更大段的井壁垮塌 ,故放弃此方案。

2.2 第二方案:侧向钻孔

在原孔位四周 距离原孔中心 8 m 钻定向孔 设计 120 m 处与原孔相交 此时 捞取坍塌物。施工后发现此方法设计可行 但施工难度很大 主要是两孔相交方位不易掌握 且有破坏井管的危险 实践效果

并不理想。

3 射孔注浆处理方法

利用石油井下作业射孔技术,在止水位置射孔, 然后注入水泥浆,对止水层实施封堵。具体施工工 艺如下。

3.1 填井

选用中粗砂填井至125 m ,形成人工井底(见图

1)。




图1 人工井底示意图

3.2 射孔

在 117~119 m 井段射 10 mm 的孔 2 层 孔数共 8 个 纵向孔距为 0.50 m 同层相邻孔成直角分布。

3.3 注入水泥浆

选用石油钻井专用 G 级水泥,设计水泥浆密度

收稿日期 2004 - 12 - 07

作者简介 武环(1966 –) 女(汉族) 黑龙江龙江人 黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 探矿工程专业 从事钻探工程技术工作 黑龙江省齐齐哈尔屯中华西路 185 号 冯秀春(1966 –) 男(汉族) 黑龙江肇东人 黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院石油钻井公司经理 探矿工程专业 从事占油铅钾技术工作。

1.90 kg/L 加入适量的速凝剂 ,防止水泥浆下沉过快及减少地下水对水泥浆的稀释。实际使用水泥30 袋。见图 2。




图 2 射孔注浆示意图

3.4 封闭井口替浆

注入水泥后 ,用井口" 帽子 "快速封闭井口 ,加隔离塞替浆 ,形成 8 MPa 压力 ,然后关井候凝 24 h。 见图 3。

3.5 通井




图 3 封闭替浆示意图

候凝时间过后 重新下入钻具 钻开隔离塞和剩余的水泥塞 捞取井内填砂 进行下一步成井作业。

4 结语

抽水试验和水质分析表明,射孔注浆处理方法措施得当,不仅挽救了一口已近报废的水井而避免了损失,同时针对石油钻井技术在水井施工中的应用做了初步尝试,并取得了一定的经验。

(上接第51页)

抽水层位钻进时,调整泥浆密度在 1.06 g/cm^3 以下 粘度 22 s 以下 其它指标不变。

(2)煤系地层钻进时 ,冲洗介质应首选空气和清水。当空气和清水不能保证正常钻进时 ,可改用优质化学泥浆 ,其性能指标为 :密度 < $1.10~{\rm g/cm^3}$, 粘度 < $22~{\rm s}$,失水量 < $15~{\rm mL/30}$ min ,泥皮厚度 < $1~{\rm mm}$,pH 值 8~9。

钻进抽水层位时 ,调整泥浆密度 $< 1.06 \text{ g/cm}^3$, 粘度 < 20 s ,固相含量 < 3% ,失水量 < 15 mL/30 min ,pH 值 9 ± 1 。

泥浆性能指标选定后,钻进中要经常测试、调整 和维护。

- ①对于吸水膨胀缩径地层,在泥浆中加大降失水剂和抑制剂用量,控制失水,抑制膨胀。
- ②对于坍塌掉块地层,适当加大泥浆密度和粘度,加入护壁剂,改善泥皮韧性。
 - ③对于漏失层,应降低泥浆密度,添加骨架材

料 必要时采用压力注浆等方法封堵。

④泥浆维护关键是控制泥浆固相含量,可采用自然沉降、机械除砂、除泥和化学絮凝相结合的方法,使泥浆固相含量控制在合理范围。

4 结论

煤矿井筒检查孔由于其工作项目多 技术、质量要求高 施工难度大 施工中常出现一些工程问题。因此 必须针对工程难点 抓住技术要点 精心设计 ,精心施工 ,才能提高工效 ,保证工期。一是要采用适当的取心工具和合理的取心操作方法 ,保证第三、四系 基岩风化带 ,煤层的心(样)采取率。二是要严把防斜关 ,抓住安装、钻具组合等关键环节 ,控制孔斜不超限。三是合理设计抽水及套管作业程序 ,精心操作 ,严防发生套管事故 ,避免窝工和返工。四是根据不同地层条件 ,相应选择冲洗介质及调整性能指标 ,在不伤害含水层的前提下 ,维护孔壁稳定 ,保证孔内安全。